



## ÁREA DE RIESGO QUÍMICO

**ENTRADA PERMITIDA SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO**

**PROHIBIDO TRABAJAR SOLO EN EL LABORATORIO**

**PROHIBIDO COMER, BEBER Y FUMAR EN EL LABORATORIO**

**USO OBLIGATORIO DE GAFAS, GUANTES Y BATA DE LABORATORIO**

**AL ABANDONAR EL LABORATORIO: QUITARSE LA BATA Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN, Y LAVARSE LAS MANOS**

**EN CASO DE ACCIDENTE UTILICE LA DUCHA DE SEGURIDAD O EL LAVAOJOS**